

Használati utasítás előkezsínór, leadcore termékekhez

Horgászati célú eszköz. Horogelőkék vagy végszerelésekhez való zsinór. Az ún leadcore zsinórok a fonott külső réteg alatt ólmot tartalmaznak! Egészségre ártalmas anyag, szájba ne kerüljön, gyermekek csak szülői felügyelet mellett használhatják. Az előke készítéséhez hurkot kell kötni a leadcore zsinór végére. Ezt a következőképpen teheti meg. Húzzon le 5-7 cm szövetet, majd vágja le a kilógó ólomdarabot. Fogjon egy leadcore előke fűzéséhez való fűzőtűt, majd a fejét bújtsa át zsinórdarab végétől számítva kb 5 cm-nél úgy, hogy felfűz a fűzőtűre egy kb 2-3 cm-es darabot. Ezután a fűzőtű fejébe akassza be a zsinórdarab végét és húzza vissza a felfűzött szakaszon, amíg a fűzőtű feje ki ne bukkan. A kapott hurok erősségét ellenőrizze úgy, hogy meghúzza egy eszközzel vagy az ujjával.

Előszeretettel alkalmazzák például a helikopter szerelékhez is, vagy épp egy klasszikus, klipszes megoldáshoz.

További információért kérem látogasson el a termék adatlapjára a www.horgasz-zona.hu weboldalon.

HORGÁSZ ZONA

